

# PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO A PLANTAS HIDROELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.

**Apreciado visitante:** Este protocolo le ayudará a conocer las medidas de seguridad que debe poner en práctica a lo largo de su visita en las instalaciones de las Plantas Hidroeléctricas y Subestaciones Eléctricas.

Solicite con **anticipación** en la oficina de **División de Operaciones** la **autorización de ingreso**, porte siempre su carné de identificación y presente al personal de vigilancia la planilla de seguridad social integral vigente.

**Registre su información personal** en el formato de ingreso a subestaciones eléctricas y plantas hidroeléctricas, entregado por el vigilante o por la persona encargada del ingreso, estos datos serán tratados conforme a la Ley 1581 del 2012.

**Uso obligatorio de los elementos de protección personal indicados por el operador o vigilante, y los que se encuentran en la señalización del lugar.**



Plano de evacuación



Rutas de evacuación



Velocidad máxima



Punto de encuentro



Cumpla con los protocolos de Bioseguridad para prevenir el riesgo Biológico



USO DE MASCARILLA SI PRESENTA SÍNTOMAS RESPIRATORIOS



LAVADO DE MANOS CON FRECUENCIA



CUANDO TOSA O ESTORNUDE TÁPESE CON EL CODO

## TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS DE SEGURIDAD



Use siempre el camino de acceso indicado por el operador, el vigilante o la persona encargada de la instalación.



NO manipule ni opere en ningún momento los equipos de computo, equipos eléctricos, tableros, señales, alarmas o equipos de emergencia, ni equipos señalizados y equipos de computo.



Identifique la señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia y punto de encuentro.



Si se presenta algún evento como incendios, movimientos sísmicos o erupciones volcánicas o emergencia, mantenga la calma y siga las instrucciones del personal brigadista o encargado de seguridad y diríjase al punto de encuentro.



No toque estructuras, equipos o elementos que tengan contacto con líneas de alta, media o baja tensión, ni los que tengan señalización de riesgo eléctrico o mecánico.



No lleve cadenas, anillos, relojes, ropa suelta o demasiado holgada al ingresar a las instalaciones.



Si se presentan lluvias o tormentas eléctricas busque resguardo en el cuarto del operador o vigilante. No realizar actividades al aire libre.



No corra ni juegue dentro de las instalaciones de las subestaciones, plantas generadoras, cuartos de control o de máquinas. Evite transitar cerca a elementos energizados.



La velocidad máxima vehicular dentro de las instalaciones **NO debe exceder los 10 Km/h**. Parquear en zonas autorizadas.



Evite sobrepasar las áreas demarcadas de las máquinas en operación de las plantas generadoras y los tableros de control de las subestaciones eléctricas.

**LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ACCIDENTES QUE PUEDAN OCURRIR DENTRO DE SUS INSTALACIONES POR NO ACATAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS**

# SEGURIDAD EN LAS ÁREAS DE TRABAJO

Tenga en cuenta las **siguientes recomendaciones** para garantizar su seguridad durante la **visita a nuestras subestaciones eléctricas y plantas hidroeléctricas**.

Es importante que **lea y comprenda** los siguientes puntos donde se describen **los principales riesgos** a los que usted y sus acompañantes pueden estar expuestos al ingresar a las Plantas hidroeléctricas y Subestaciones Eléctricas.



## Eléctrico:

Evite acercarse en zonas delimitadas con señalización de riesgo eléctrico, para su protección, mantenga las distancias de seguridad, camine por las vías de circulación asignadas y manténgase alejado de la infraestructura eléctrica.



## Incendios o explosiones:

En las instalaciones se pueden presentar arcos eléctricos, sobrecargas o fallas del sistema, para su protección mantenga las distancias de seguridad y utilice siempre las vías de circulación.

No acceda a áreas no autorizadas.



## Locativos:

Manténgase alejado del sitio e informe inmediatamente al operador de la Planta o Subestación Eléctrica, si observa alguna condición de peligro en las instalaciones. Transite con precaución.

## Mecánico:

Evite caminar sobre zonas que estén delimitadas con cinta de precaución o se encuentren restringidas, no se acerque a las maquinas en operación.



Espacios 100% libres de humo de cigarrillo y sus derivados (art. 19 ley 1335 de 2009)



## SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO A PLANTAS HIDROELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS



Oficina de  
Seguridad y Salud  
en el Trabajo

